

Załącznik nr 1.2 do umowy nr .....

## REGULAMIN

świadczenia usług w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) zlokalizowanej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### §1

Regulamin świadczenia usług ITPOE zwany dalej „Regulaminem” określa:

- a) zasady korzystania z usług świadczonych w ITPOE,
- b) szczegółowe warunki techniczne przyjmowania opadów,
- c) zasady pobierania opłat za przyjęcie i przetwarzanie odpadów,
- d) obowiązki ITPOE wobec Przekazujących.

#### §2

Skróty i definicje:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>ITPOE</b>                   | Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii zlokalizowana w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów   |
| <b>PGE Energia Ciepła S.A.</b> | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna  |
| <b>Przekazujący</b>            | przedsiębiorca posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz posiadający wpis odpowiedniego rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem Umowy lub Gmina na zlecenie której, odpady do ITPOE dostarcza upoważniony przedsiębiorca posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz posiadający wpis odpowiedniego rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem Umowy |
| <b>WPGO</b>                    | Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego  |
| <b>KPO</b>                     | Karta Przekazania Odpadów  |
| <b>KPOK</b>                    | Karta Przekazania Odpadów Komunalnych  |

**BDO** Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

### §3

1. PGE Energia Ciepła S.A. prowadzi działalność na podstawie i zgodnie z decyzją administracyjną wydaną dla ITPOE i regulującą gospodarkę odpadami.
2. Do ITPOE przyjmowane są odpady od Przekazujących, z którymi PGE Energia Ciepła S.A. ma zawarte pisemne umowy dotyczące przyjmowania i zagospodarowania odpadów.

## II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG.

### II.1. Godziny przyjmowania odpadów.

#### §4

1. Odpady przyjmowane są do ITPOE w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>15</sup> do 19<sup>00</sup> oraz tylko w wyznaczone i potwierdzone pocztą elektroniczną soboty od 7<sup>15</sup> do 13<sup>00</sup>.
2. Przyjęcie odpadów do ITPOE w innych dniach i godzinach, niż określone w ust. 1 musi być wcześniej telefonicznie lub pocztą elektroniczną uzgodnione z:
  - a. Kierownictwem ITPOE nr tel. 17 875 6974; kom. 887 444 271; e-mail: Adam.Dybowski@gkpge.pl lub
  - b. Dyżurnym Inżynierem Ruchu nr tel. 17 875 6900; kom. 607 591 083.

### II.2. Zasady przyjmowania odpadów.

#### §5

1. Do ITPOE mogą być dostarczane odpady ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Do ITPOE nie będą przyjmowane:
  - a. odpady niebezpieczne,
  - b. odpady budowlane, np. żelbetowe, płyty kartonowo – gipsowe, gruz,
  - c. przedmioty metalowe w szczególności o dużych gabarytach np. pralki, rowery, długie pręty metalowe itp.,
  - d. materiały o właściwościach wybuchowych np. butle z gazem propan butan, pojemniki z rozpuszczalnikami organicznymi, substancje silnie utleniające,
  - e. odpady radioaktywne, wybuchowe i o właściwościach żrących,
  - f. żużle i popioły,
  - g. grubsze i długie gałęzie, pniaki z korzeniami,
  - h. sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- i. szkło,
  - j. opony,
  - k. odpady komunalne pochodzenia bio,
  - l. odpady dotychczas niesklasyfikowane, powstające w wyniku prac badawczo-naukowych, których działanie na środowisko jest nieznanne,
  - m. inne odpady niewymienione powyżej, które można odzyskać w procesie recyklingu, a stanowią niepalny balast.
3. W okresie trwania pandemii wirusa SARS-CV-2, z związku z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego „w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)”, odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności tj. w szczególności:
- a. stosować worki w określonym kolorze i/albo oznaczone symbolem (np. napisem „C”) w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;
  - b. zorganizować odpowiedni transport worków, o których mowa w części A lit. a Wytycznych, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;
  - c. zapewnić dezynfekcję środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;
  - d. worki odebrane z miejsc, których dotyczą Wytyczne, powinny być włożone do drugiego worka i zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem;
  - e. zaleca się stosować, dla pracowników mających bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których mowa w Części A lit. a Wytycznych, odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna;
  - f. zaleca się wyposażyć, pracowników mających bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których mowa w Części A lit. a Wytycznych, w dozownikach z zalecanym płynem dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk.
4. Dostarczenie do ITPOE odpadów komunalnych wytworzonych w miejscach kwarantanny lub izolacji bez zachowania wymogów, o których mowa w ust. 3 niniejszego Regulaminu, będzie traktowane jako dostawa mogąca zagrozić funkcjonowaniu instalacji.
5. Na terenie ITPOE, w bezpośrednim sąsiedztwie bramy głównej wjazdowej będzie zamontowana mata najazdowa nasączona roztworem wodorotlenku sodu lub innym równoważnym dla dezynfekcji bieżników opon samochodowych.
6. Samochody transportujące odpady, o których mowa w ust. 3 niniejszego Regulaminu, po przejechaniu przez wagę kierują się do bramy wjazdowej na halę rozładunkową znajdującą się po prawej stronie instalacji (Załącznik 2 – złącznik graficzny).

7. Po wjeździe na halę rozładunkową kierują się do bramy wyładunkowej nr 4.
8. Po wyładunku odpadów wyjeżdżają bramą znajdującą się po lewej stronie hali rozładunkowej przejeżdżając przez matę najazdową nasączoną roztworem dla dezynfekcji bieżników opon samochodowych.
9. Pracownicy ITPOE będą mieć prawo do sprawdzania zawartości pojazdów dostarczających odpady, poprzez kontrolę odpadów znajdujących na pojazdach na bramie oraz przez wysypanie odpadu z pojazdu na posadzkę przed bunkrem. W sytuacji jeżeli okaże się, że wysypane odpady są zgodne z dokumentami przywożącego, odpady zostaną usunięte do bunkra sprzętem i na koszt PGE Energia Ciepła S.A.
10. Przekazujący ma obowiązek zabezpieczenia dostarczanych odpadów przed wysypaniem, rozlaniem i gwarantuje bezpieczny ich rozładunek.
11. Pojazdy dostarczające odpady nie mogą stwarzać uciążliwości dla ludzi i środowiska, a w szczególności powodować wycieków płynów eksploatacyjnych.
12. Odpady dostarczane będą pojazdami specjalnie przystosowanymi do odbioru i transportu odpadów, tzw. śmieciarkami lub w pojazdach przystosowanych do transportu odpadów w kontenerach. Dopuszczalny jest również transport odpadów innymi środkami transportu, które spełniają wymagania określone w przepisach odrębnych. Wszystkie środki transportu muszą spełniać wymagania przepisów prawnych dotyczących środków transportu. Waga brutto pojazdów wjeżdżających na teren ITPOE z odpadami nie może przekraczać 55 Mg.
13. Przyjmowanie odpadów do ITPOE odbywać się będzie na podstawie KPO lub KPOK wystawionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dostawca odpadów zobowiązany jest, oddzielnie dla każdego transportu odpadów, przekazywać obsłudze wagi nr KPO lub KPOK wystawionej za pośrednictwem elektronicznego systemu BDO. Odpady dostarczane do ITPOE będą sklasyfikowane przez dostawcę odpadów zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji odpadów (katalog odpadów).
14. Uprawnionymi do wjazdu na teren ITPOE są wyłącznie kierujący pojazdem i jeden pomocnik kierującego pojazdem jeżeli kierujący dostarcza odpady wraz z pomocnikiem lub pomocnikami. Na terenie ITPOE mogą oni korzystać, z wyłączeniem dostaw odpadów wymienionych w ust. 3, z części sanitarnej wydzielonej w budynku administracyjnym ITPOE z wejściem od strony hali rozładunkowej na poziomie 0,00 m. Pozostałe osoby mogą skorzystać z pomieszczenia socjalno-sanitarnego przy budynku portierni z wejściem od strony ul. Ciepłowniczej.
15. Pojazd z odpadami przejeżdżał będzie przez wagę wjazdową w celu określenia wagi brutto i zaewidencjonowania dowiezionych odpadów. Z uwagi na bezpieczeństwo i zapewnienie sprawności wagi pojazd wjeżdża i zjeżdża z pomostu wagowego przy małych prędkościach. Ważony pojazd zawsze powinien znajdować się centralnie na wadze – w miejscu wyznaczonym liniami, ponieważ nierównomierne obciążanie pomostu może mieć wpływ na „żywość” wagi oraz prawidłowość pomiarów. W sytuacji gdy odpady dostarcza kierujący pojazdem wraz z pomocnikiem, obaj muszą przejechać przez wagę wjazdową.  
Przy wjeździe, pracownik ITPOE ma prawo dokonać weryfikacji rodzaju dowiezionych odpadów z dokumentami Przekazującego.

16. Przed wjazdem na wagę pojazd transportujący odpady przejedzie przez bramkę dozymetryczną. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczane odpady wykazują właściwości radioaktywne, operator niezwłocznie powiadamia Kierownictwo ITPOE lub Dyżurnego Inżyniera Ruchu. Kierownictwo ITPOE lub Dyżurny Inżynier Ruchu powiadomi Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W takim przypadku Kierownictwo ITPOE lub Dyżurny Inżynier Ruchu odmówią przyjęcia odpadów do ITPOE.
17. Podczas wyładunku odpadów odbywać się będzie powtórna weryfikacja rodzaju odpadów.
18. Pracownik ITPOE, w przypadku stwierdzenia niezgodności odpadów z deklaracją Przekazującego oraz zapisami §5 pkt 1 i 2 zawiadamia Kierownictwo ITPOE lub Dyżurnego Inżyniera Ruchu oraz Kierownictwo Przekazującego lub upoważnionego pracownika Przekazującego (wskazanego do kontaktów w zawartej z PGE Energia Ciepła S.A. umowie), którzy sporządzą Protokół wraz z dokumentacją fotograficzną. Zasady rozliczeń w takim przypadku, zostały określone w Umowie.
19. Dane Przekazującego oraz rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wprowadzane będą do systemu wagowego. W przypadku awarii systemu wagowego dopuszcza się stosowanie ewidencjonowania odpadów z zastosowaniem dokumentów wypisywanych ręcznie (kwit wagowy).
20. Prowadzony będzie rejestr odmowy przyjęcia odpadów na teren instalacji zawierający dane Przekazującego oraz przyczynę odmowy przyjęcia odpadów.
21. Przekazujący będzie transportował odpady po wyznaczonych na terenie ITPOE wewnętrznych trasach komunikacyjnych i wyładowywał dowiezione odpady w miejscu określonym przez obsługę.
22. Po wyładunku odpadów pojazd Przekazującego, którym dostarczone zostały odpady, zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu ITPOE. W przypadku wystąpienia awarii, należy w trybie natychmiastowym zgłosić ją do obsługi wagi.
23. Przekazujący zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca rozładunku, jeżeli zanieczyszczenie powstało z jego winy oraz dodatkowo zdezynfekowanie miejsca zanieczyszczonego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5 pkt 3. Przygotowanie środka dezynfekcyjnego w odpowiednim spryskiwaczu należy do obowiązku operatora ITPOE.
24. Opróżniony z odpadów pojazd dostawcy przejeżdżać będzie ponownie przez wagę wyjazdową w celu ustalenia masy netto dowiezionych odpadów, o którą zostanie uzupełniona KPO lub KPOK za pośrednictwem systemu BDO oraz potwierdzona wystawieniem kwitu wagowego. Z uwagi na bezpieczeństwo i zapewnienie sprawności wagi pojazd wjeżdża i zjeżdża z pomostu wagowego przy małych prędkościach. Ważony pojazd zawsze powinien znajdować się centralnie na wadze – w miejscu wyznaczonym liniami, ponieważ nierównomierne obciążenie pomostu może mieć wpływ na „żywość” wagi oraz prawidłowość pomiarów. W sytuacji gdy odpady dostarczał kierujący pojazdem wraz z pomocnikiem, obaj muszą przejechać przez wagę wyjazdową.
25. Po podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela Przekazującego kwitu wagowego, z wyłączeniem dostaw odpadów wymienionych w ust. 3 i wyjeździe z terenu ITPOE, reklamacje dotyczące wyznaczonej masy dostarczonych odpadów nie będą uwzględniane. W przypadku dostaw odpadów wymienionych w ust. 3, kwit wagowy w formie papierowej nie będzie przekazywany na bieżąco kierowcy. Zestawienie kwitów wagowych w formie pliku Excel za okres jednego tygodnia będzie dostarczane przez osobę wyznaczoną do kontaktów drogą elektroniczną na wskazany przez dostawcę adres mailowy.

26. Na terenie ITPOE obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu pojazdów, w tym ograniczenie prędkości pojazdów do 10 km/h, z zastrzeżeniem dostosowania prędkości do warunków atmosferycznych.

### **III. Zasady pobierania opłat za przyjęcie i przetwarzanie odpadów**

#### **§6**

1. Szczegółowe warunki prowadzenia rozliczeń finansowych, tj. zasady ustalania opłaty, terminy i formy płatności za przyjęcie i przetworzenie Odpadów w ITPOE, są zawarte w Umowie zawieranej pomiędzy PGE Energia Ciepła S.A., a Przekazującym.

### **IV. Obowiązki PGE Energia Ciepła S.A. względem Przekazujących.**

#### **§7**

1. PGE Energia Ciepła S.A. jest zobowiązana do zapewnienia Przekazującym należytego poziomu świadczonych usług tj. do:
- przyjmowania do przetworzenia w ITPOE, odpadów zgodnie z możliwościami przerobowymi oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  - prawidłowej eksploatacji posiadanych obiektów i urządzeń ITPOE w celu ograniczenia przestoju i awarii,
  - zapewnienia sprawnego i legalizowanego systemu ważenia dostarczanych przez Przekazujących odpadów,
  - właściwego oznakowania dróg na terenie ITPOE w celu bezpiecznego poruszania się po nich pojazdów Przekazujących,
  - utrzymywania dróg wewnętrznych w należytej czystości, w tym odśnieżania,
  - należytej ochrony terenu ITPOE,
  - zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom Przekazującego wykonującym zadania w ramach zawartej z PGE Energia Ciepła S.A. umowy na terenie ITPOE,
  - potwierdzania Przekazującemu przyjęcia od niego odpadów na KPO,
  - bieżącego wystawienia kwitów wagowych będących podstawą naliczenia opłaty,
  - przekazania Przekazującemu niezbędnych danych dotyczących rodzaju i masy odpadów komunalnych dostarczonych w danym roku kalendarzowym do ITPOE i sposobie ich zagospodarowania wg częstotliwości i terminów określonych w obowiązujących przepisach prawa (szczegółowy zakres przekazywanych informacji wynika z art. 90a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
2. Przed rozpoczęciem realizacji pierwszej dostawy odpadów, PGE Energia Ciepła S.A. zapozna pracowników Przekazującego z normami i zasadami z zakresu bhp i ochrony środowiska, ochrony obiektu i ruchu samochodowego obowiązującymi na terenie Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów, do stosowania których Przekazujący jest zobowiązany.

## V. Postanowienia końcowe

### §8

1. Teren ITPOE w Rzeszowie objęty jest całodobową ochroną obiektu oraz systemem monitoringu wizyjnego.
2. Przekazujący odpowiada za szkody wyrządzone postępowaniem swoim oraz podmiotów, przy udziale których wykonuje umowę na ogólnych zasadach prawa cywilnego.
3. Na terenie całego ITPOE obowiązuje zakaz palenia papierosów (poza miejscami do tego wyznaczonymi) oraz używania otwartego ognia.
4. W przypadku stwierdzenia źródła ognia wszystkie osoby przebywające na terenie ITPOE zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi ITPOE i przepisów ochrony przeciwpożarowej.
5. Wjazd Przekazującego na teren ITPOE jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego przepisów, w tym Regulaminu, obowiązujących w ITPOE.

### §9

1. Wszelkie zmiany treści Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz zatwierdzenia Dyrektora Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów.



## Załącznik nr 1

do Regulaminu świadczenia usług w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) zlokalizowanej w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Wykaz odpadów możliwych do dostarczenia do ITPOE w celu termicznego przekształcenia:

| <b>kod odpadu</b> | <b>charakterystyka odpadu</b>   |
|-------------------|---|
| 03 01 01          | Odpady kory i korka   |
| 03 01 05          | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04   |
| 03 01 81          | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione  |
| 03 01 82          | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  |
| 03 01 99          | Inne niewymienione odpady   |
| 03 03 01          | Odpady z kory i drewna  |
| 15 01 01          | Opakowania z papieru i tektury  |
| 15 01 02          | Opakowania z tworzyw sztucznych   |
| 15 01 03          | Opakowania z drewna   |
| 15 02 03          | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 0202 |
| 16 01 03          | Zużyte opony  |
| 16 01 19          | Tworzywa sztuczne   |
| 16 81 02          | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01   |
| 16 82 02          | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01   |
| 17 02 01          | Drewno  |
| 17 02 03          | Tworzywa sztuczne   |
| 19 05 01          | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych   |



---

|          |  |
|----------|--|
| 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |
| 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)   |
| 19 08 01 | Skratki  |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe                                  |
| 19 12 01 | Papier i tektura   |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma   |